

Recensione n.2

Coppia TX e RX entro contenuta due contenitori apparentemente validi; apparentemente perché il TX inganna; aperto dimostra come i quattro canali proporzionali non lo siano affatto. In effetti i due stick attivano due coppie di microswitch che danno solo segnali on/off.

Anche il ricevitore non fornisce segnali per servi ma unicamente valori di tensione continua.

A parte utilizzi particolari, ne sconsiglio l'acquisto.

<https://it.aliexpress.com/i/4000034681188.html?spm=a2g0y.12057483.0.0.77562506Hk5W8s>

